



3M™ Perfect-It™ Orbitální lešticí systém

Výběr vhodného lešticího kotouče

Kotouč	Klíčové výhody	Úběr	Povrch po použití kotouče	Použití	Kdy a jak lešticí kotouč použít?
Hrubý vlněný lešticí kotouč 	• Nejlepší úběr • Krátká lešticí vlněná vlákna • Pevná podložka • Bílá vlna/bílá pěnová podložka	■■■■■	■■	• Prvotní hrubé leštění • Ideální pro velké i malé plochy • Ideální pro čerstvé i starší barvy	• Nová technologie orbitálního leštění • Barva stará 24 hodin nebo starší • Těžko leštitelné průhledné laky • Použijte po broušení s 3M™ Trizact™ 3000 (s pastou) • Lze použít také na OEM/tovární barvy
Středně hrubý vlněný lešticí kotouč 	• Skvělý kompromis mezi úběrem a povrchovou úpravou • Dlouhá lešticí vlněná vlákna • Všestranné použití • Pružná pěnová podložka • Bílá vlna/černá pěnová podložka	■■■■	■■■	• Schopný hrubšího i jemnějšího leštění • Ideální pro střední/malé plochy • Může být použit v jednokrokovém leštění (s lešticí pastou) • Ideální pro čerstvé laky	• Čerstvé laky (min. 4hod.) • Jednoduše leštit průhledné laky • Použijte po broušení s Trizact™ 3000 (s brusnou pastou) nebo použijte po Trizact™ 8000 (s jemnou lešticí pastou) • Lze použít také na OEM/tovární barvy
Pěnový hrubý lešticí kotouč 	• Hrubý pěnový lešticí kotouč • Tvrdý pěnový kotouč (jiný než rotační) • Velký úběr • Bílá pěna	■■	■■■	• Hrubé leštění (první krok) • Vhodné pro ty, kteří nechtějí používat vlněné kotouče (pro optimální výkon doporučujeme vlněné kotouče)	• Pro uživatele, kteří nechtějí použít vlněný kotouč • Pokud není důležitá rychlost úběru • Lze použít také na OEM/tovární barvy
Pěnový jemný lešticí kotouč 	• Skvělý finální povrch • Měkká pěna pro perfektní konečný výsledek • Fialová pěna	■	■■■■■	• Jemné leštění • Druhý krok po hrubém leštění • Může být použit jako jeden krok (s jemnou lešticí pastou)	• Vhodný pro všechny barvy i laky • Druhý krok po hrubém leštění, odstraňuje hologramy a vytahuje lesk • Po použití Trizact™ 8000 lze použít jako jednokrokový systém • Lze použít také na OEM/tovární barvy

