


3M Hot Melt Applicator TC/TC-Q

Tavná pistole



Před samotnou aplikací si pozorně přečtěte návod na použití 3M Hot Melt Aplikátoru TC/TC-Q

POZOR

Vyvarujte se nebezpečným pozicím, které mohou způsobit zranění:

- Vyvarujte se natahování a zvedání lokte přes zapnuté zařízení

Obecné informace

Stlačením spouště vytlačíte ohřáté lepidlo. Lepidlo se rozpouští pomocí ohřívacího bloku a vypouští přední stranou skrz dávkovač. Termostat na zařízení lepidlo ohřívá na požadovanou teplotu.

Zapnutí a práce se zařízením

VAROVÁNÍ

POUŽÍVEJTE POUZE 3M HOT MELT 2 TAVNÉ LEPIDLA. OSTATNÍ LEPIDLA BY MOHLA ZPŮSOBIT VÝTOK ZE ZADNÍ ČÁSTI PŘÍSTROJE NEBO PŘÍPADNÉ ZRANĚNÍ. NEPOUŽÍVEJTE V BLÍZKOSTI HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ.

1. Zapojte zařízení do 220-240 V elektrické zásuvky. Nechte pistoli od 5 do 10 min zahřát.
2. Vytáhněte podavač zpět směrem k zadní části aplikátoru
3. Zastrčte tavnou tyčinku do držáku



POZOR

Netlačte na lepidlo. Nadměrná síla může poškodit aplikátor a způsobit výtok horkého lepidla ze zadní části.

4. Lehce zatlačte podavač dopředu a vytlačte lepidlo do ohřívacího bloku. Rozehřáté lepidlo vyjde z dávkovače.

VAROVÁNÍ

DÁVKOVAČ I VENTILEK JE HORKÝ. DRŽTE DÁLE OD TĚLA.

OZNÁMENÍ

Pro vyhnutí zuhelnatění nebo ucpání, spotřebujte aspoň jednu tavnou tyčinku každé tři hodiny, kdy je aplikátor zapnutý.

Zapnutí a vypnutí

1. Odpojte aplikátor
2. Vytlačte jednu tavnou tyčinku, aby se mohl aplikátor správně schladit

Preventivní údržba

POZOR

Vyvarujte se kontaktu s horkým lepidlem a dávkovačem u aplikátoru. Může způsobit popáleniny.

Při aplikaci používejte Osobní Ochranné Pracovní Pomůcky (OOPP) a dodržujte všechny standarty na pracovišti. Držte dávkovač dále od těla. Pro správnou aplikaci postupujte podle následujícího postupu.

1. Kontrolujte dávkovací špičku při každé aplikaci.
2. Držte lepidlo dále od cizích kontaminantů a udržujte čisté.

V tento moment nezapojte zařízení do zásuvky!

1. Připojte nohu k pistoli^[1]
2. Nabijte pistoli vložení tyčinky v zadní části^[2]
3. Držte zmáčknutou spoušť dokud nezačnete cítit odpor.^[3]
4. Zapojte zařízení do elektřiny a zmáčkněte zapínací tlačítko^[4]
5. Čekajte 5 minut na zahřátí pistole
6. Pro vytlačení lepidla tlačte spoušť, dokud není lepidlo plně spotřebováno.
7. Do zadní části vložte novou tyčinku^[2]
8. Pro vypnutí přístroje odpojte zařízení vypněte zapínač a odpojte od elektrického proudu

