

Přemístitelné lepidlo Scotch-Weld™ Spray 75



Technické údaje o výrobku

Aktualizováno: duben 2008
Nahrazuje: vyd. ze srpna 1995

Popis výrobku

Spray 75 je samolepicí aerosolové lepidlo, vhodné k dočasnému přidržování nebo rozmisťování lehkých materiálů za účelem vystavení nebo před konečnou montáží. Když je výrobek nastříkán na jeden povrch, má dobu lepení od pěti sekund do několika hodin a díky nízké pevnosti adheze lze lehké materiály nebo tenký papír zvedat a přemísťovat.

Spray 75 je čiré lepidlo, které neprosakuje, nebarví ani nezvrásňuje materiály. Toto lepidlo časem nekřehne.

Fyzikální vlastnosti

Nejsou určeny ke specifikačním účelům

Rozpouštědlo	Ropné destiláty, aceton
Bod vzplanutí	-46°C
Pohonná látka	Uhlovodík
Obsah	325 g (500 ml)
Obsah pevných látek	Typicky 10 %
Typ postřiku	Částice
Barva	Čirá
Skladovatelnost	12 měsíců od data přijetí zákazníkem, pokud se skladuje v původním obalu při teplotě 21°C a relativní vlhkosti 50 %

Funkční charakteristiky

Nejsou určeny ke specifikačním účelům

Odolnost proti vodě	Dobrá
Odolnost proti povětrnostním vlivům	Dobrá
Odolnost proti palivu a oleji	Slabá
Odolnost proti ultrafialovému záření	Dobrá

Další informace o výrobku

Nepřispívá ke ztenčování ozónové vrstvy.

Skladovací podmínky

Skladujte na chladném, suchém místě. Skladovací teplota nesmí překročit 49°C. Nejlepších výsledků se dosahuje, když je materiál skladován a aplikován při pokojové teplotě 16 až 27°C.

Návod k použití

Před nanesením lepidla se ujistěte, že všechny lepené povrchy jsou čisté, suché a neobsahují prach, olej ani mastnotu.

Zajistěte, aby tryska mířila mimo jakékoliv osoby a přímo na povrch, který má být nastříkán. Otočte rozprašovač tak, aby šipka mířila na tečku na okraji spreje.

Před použitím sprej důkladně protřepejte, mělo by stačit pět až deset sekund. Držte sprej 15 až 20 cm od povrchu a nastříkejte rovnoměrnou vrstvu. Při stříkání stiskněte trysku až na doraz, aby lepidlo neprskalo nebo nekapalo.

Naneste lepidlo pouze na jeden povrch, pokud možno na ten, který je položený. Před slepením několik sekund počkejte, aby se odpařilo rozpouštědlo. Tím se zabrání přenosu lepidla z jednoho povrchu na druhý. Lepidlo Spray 75 má permanentní lepidlost. Proto lze povrchy spojit po několika sekundách až hodinách od aplikace.

Abyste zabránili ucpání trysky, na konci každého dne otočte sprej dnem vzhůru, stiskněte trysku, držte ji, dokud nebude aerosol bez lepidla, a otřete ji.

Čištění:

Trysku nebo nadbytečný materiál lze čistit rozpouštědlem Scotch-Grip č. 1.

UPOZORNĚNÍ: Rozpouštědlo č. 1 je velmi hořlavé. Při čištění pomocí rozpouštědel je velmi nutné dodržovat náležitá bezpečnostní opatření.

Pokrytí:

Přibližně 13 m² na nádobu.

Aplikace

Lepidlo Spray 75 je vhodné k lepení běžného a tenkého papíru, kartónu, acetátových vrstev, fólií, tkanin, plastových fólií, gumy atd. na kov, dřevo, sklo a tuhé plasty.

Lepidlo Spray 75 nachází široké uplatnění při stříhání textilu, kde se používá místo špendlíků k přidržování vzorů na místě a na ochranu před pohyby během potiskování. Také se používá k připevňování přemístitelných štítků.

**Informace o ochraně
zdraví a bezpečnosti**

Bezpečnostní opatření:

Velmi hořlavé. Výpary mohou být škodlivé a mohou se prudce vznítit. Chraňte před teplem. Chraňte před zdroji vznícení včetně hořáčků a jisker. Nekuřte. Vyhněte se dlouhodobému vdechování výparů/aerosolu. Nepoužívejte v omezených prostorech nebo v prostorech s minimálním nebo nulovým pohybem vzduchu. Nestříkejte přímo do očí. Vyhněte se dlouhodobému nebo opakovanému kontaktu s kůží.

První pomoc:

Kontakt s očima:

Okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontakt s kůží:

Omyjte kůži mýdlem a vodou.

Nadýchání:

Pokud se po nadýchání výparů/aerosolu objeví příznaky, přeneste osobu na čerstvý vzduch. Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.

Chcete-li další informace, kontaktujte naše toxikologické oddělení v sídle společnosti v Bracknellu, tel. (01344) 858000.

3M a Scotch-Weld jsou ochranné známky společnosti 3M.

Uvedené hodnoty byly stanoveny standardními zkušebními metodami a představují průměrné hodnoty, které nejsou určeny ke specifikačním účelům. Naše doporučení týkající se používání našich výrobků vycházejí ze zkoušek, které považujeme za spolehlivé, ale žádáme vás, abyste provedli vlastní zkoušky a podle nich stanovili vhodnost těchto výrobků pro vaše aplikace. Důvodem je, že 3M nemůže nést odpovědnost na přímé nebo následné ztráty a škody, k nimž dojde v důsledku našich doporučení.

Informace o výrobku:

3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24
140 08 Praha 4
Tel.: +420 261 380 111
Fax: +420 261 380 110
web: www.3m.cz