

## Svařování a broušení v náročných podmínkách



**3M™ Speedglas™**  
**Svářecká kukla G5-01**

## Svařování a broušení v běžných podmínkách



**3M™ Speedglas™**  
**Svářecká kukla G5-03 Pro Air**



**3M™ Speedglas™**  
**Svářecká kukla G5-03 Pro**



**3M™ Speedglas™**  
**Svářecká kukla G5-03 E**

## TIG svařování



**3M™ Speedglas™**  
**Svářecká kukla G5-02**

### Komponenty jednotky Adflo



### Dodatečná ochrana hlavy a krku



### Bezpečnostní přílby a adaptéry



### Ochrana hlavy a krku



### Potní pásy



### Svářecké kazety



### Ochranná, krycí a zvětšovací sklíčka



### Přídavné světlo



### Hlavové kříže

